



BILANCIA PESABAGAGLI 50 KG

Modello PL – Codice CDF07051

Accensione

- Mettere la bilancia in posizione verticale senza nessun peso sul gancio.
- Premere il tasto “ON/OFF”, il display mostra “8888” e si sente un suono.
- Attendere 2-3 secondi fino a che il display mostra degli zero (0.00 o 0.000).
- La bilancia è pronta all’uso.

Tara

- Premere il tasto “TARE” (TARA), il display mostra “0.00 o 0.000”.
- La bilancia è pronta all’uso.

Blocco Peso

- Premere il tasto “TARE” (TARA) per 2 secondi fino a che appare sul display la scritta “L_ON” o “L_OFF”.
- Premere nuovamente il tasto “ON/OFF” per pesare un nuovo prodotto.
- “L_ON” la funzione blocco peso è attivata.
- “L_OFF” la funzione blocco peso è disattivata.

Pesare

- Dopo aver acceso la bilancia agganciare un prodotto.
- Se il peso del prodotto è superiore a 50kg il display mostra “O-Ld” e si sente un suono, questo significa che la bilancia è sovraccarica.

Unità di misura

- Premere il tasto “UNIT” (UNITÀ) Per selezionare l’unità di misura desiderata tra: kg, lb, jin, oz.

Temperatura

- Premere il tasto “UNIT” (UNITÀ) per 2 secondi. La temperatura appare sul display.
- La tolleranza è $\pm 2^\circ$. Premere il tasto “ON/OFF” per uscire dalla temperatura.

Spegnimento:

- Premere il tasto “ON/OFF” per spegnere.

- La bilancia si spegnerà automaticamente dopo 120 secondi di inattività.

Attenzione

- Tenere in posizione verticale per un corretto utilizzo.
- Evitare scossoni o vibrazioni durante l’utilizzo.
- Per pulire usare un panno umido leggermente bagnato e un detergente non aggressivo adatto per la plastica ABS.
- Quando sul display appare il simbolo () significa che le batterie sono da cambiare. Rimuovere le batterie con cura evitando di danneggiare i circuiti.
- Utilizza 2 batterie ministilo tipo AAA.
- Rimuovere le batterie se non si usa la bilancia per lunghi periodi.

Dismissione



Il simbolo del cassonetto barrato indica che, in conformità alla Direttiva Europea 2012/19/UE, relativa ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), alla fine della sua vita utile il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani, a tutela della salute pubblica ed al fine di non inquinare l'ambiente. Esso deve essere consegnato presso i rivenditori, che forniscono questo servizio, oppure presso le apposite piazzole per la raccolta differenziata predisposte dalle Amministrazioni Comunali.

ATTENZIONE! Sono previste sanzioni per lo smaltimento abusivo.

Garanzia

La garanzia decorre dalla data di acquisto ed ha la durata di 2 anni per utilizzatori privati e di 1 anno per utilizzatori professionali.

La garanzia è valida se l'apparecchio presenta evidenti difetti di fabbricazione e le istruzioni contenute nel presente manuale sono state rispettate.

La garanzia non è valida se l'apparecchio presenta evidenti segni di manomissione o è stato utilizzato in modo inappropriato.

Sono escluse da garanzia le parti soggette a normale usura.

Il costruttore declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose causati da uso improprio dell'apparecchio od errato assemblaggio dei suoi componenti.



C.D.F. Consorzio Distributori Ferramenta – Italia – www.cdfgroup.it
Sede Legale: Piazza di Villa Carpegna 43 – 00165 Roma
Unità Locale Sede Operativa: Via Villetta Strà 12 – 13881 Cavaglià (BI)
Made in China